

An ornate, gold-colored frame with intricate scrollwork and floral patterns, partially visible on the left and top edges of the page.

# N.G.E. SRL

Qualità  
Sicurezza  
Formazione Continua

RESTAURI ARCHITETTONICI  
E ARTISTICI  
COSTRUZIONI EDILI

## N.G.E. s.r.l. : l'edilizia di nuova generazione

**N.G.E.** è un'impresa attiva nell'ambito del recupero e della conservazione del patrimonio edilizio storico e monumentale.

La compagine sociale è costituita da operatori di comprovata esperienza ed abilità tecnica e professionale, tutti provenienti dal settore edile e dal settore del restauro conservativo, sia decorativo sia architettonico.

Le maestranze sono suddivise per team d'intervento specialistico e comprendono personale dipendente affiancato da restauratori professionali e da valenti artigiani locali.

Competenze, professionalità, abilità e passione individuale confluiscono in **N.G.E.**, dove si concretizza l'eccellenza, perseguita nei diversi aspetti della qualità esecutiva, dell'attenzione al particolare, della sicurezza e della prevenzione, dell'attenzione per la formazione continua del personale impiegato.

**N.G.E.** è portatrice di una cultura e di un'etica del restauro, il quale approccia con rigore filologico, metodologia scientifica, abilità pratiche, tecniche di intervento di eccellenza rispettose della conservazione del bene architettonico e monumentale.

### **Restauro e consolidamento delle superfici parietali del campanile della chiesa parrocchiale di Sant'Andrea Apostolo in Venegazzù (TV)**



*N.G.E. s.r.l. opera in sicurezza e prevenzione con addetti formati ed interviene munita di qualificazioni specialistiche*



*Prima*



*Dopo*



*Fase di innesto di mattoni nel paramento murario a vista*

*Ricostruzione di mattoni con impernature*





Consolidamento di elementi lapidei: cornici e modiglioni

Prima



Dopo



Prima



*Consolidamento di elementi lapidei e stuccatura*

Dopo



Prima



Dopo



Prima



**Restauro delle superfici parietali dell'ottocentesco Loggiato di Pieve di Soligo (TV)**



Prima



Dopo

*Intervento di stuccatura delle fessurazioni*



*Consolidamento dell'intonaco mediante iniezioni di maltina di calce*



**Restauro e consolidamento della copertura della chiesa della Madonna del Carmelo e di San Rocco a Selva del Montello (TV)**



Consolidamento del controsoffitto della chiesa



Posa in opera del ferro piatto sulla cornice perimetrale della chiesa



Riposizionamento delle tavelline originarie

Pulizia e trattamento delle strutture lignee portanti



**Particolari di lavorazioni eseguite**



**Momenti formativi**

**Restauro delle superfici parietali esterne della chiesa parrocchiale "Maria Immacolata" di Solighetto (TV) e del campanile**



*Il cantiere allestito*



*Prima*



*Dopo*



Prima

Dopo



Prima

Fasi di stuccatura degli elementi lapidei



Dopo





Cantiere in allestimento





La facciata principale a restauro concluso



Prima



Dopo



Prima



Dopo




Intervento di consolidamento  
del marmorino originario  
mediante iniezioni di calce



La chiesa e il campanile  
restaurati



**Restauro delle superfici parietali e dell'apparato decorativo di Palazzo Balbi Valier Sammartini in Pieve di Soligo (TV)**



Prima



Dopo



Particolare degli interventi sulla torre di stile neo gotico



Ritocco pittorico



Particolari dell'apparato decorativo



**N.G.E.**<sup>SRL</sup>  
[www.nge.srl](http://www.nge.srl)

[commerciale@nge.srl](mailto:commerciale@nge.srl)  
[amministrazione@nge.srl](mailto:amministrazione@nge.srl)

